


Infrarot-Messung

MIT DEM TLC 730



Um mit dem Infrarotmessgerät ein optimales Messergebnis zu erzielen, muss Folgendes beachtet werden:

- Nicht mit beschlagener oder verstaubter Linse messen.
Die Optik muss sauber sein.
- Nicht von einem warmen in einen kalten Raum messen und umgekehrt.
- Vorgegebene Messentfernung einhalten (s. Abbildung)
- So lange messen, bis Messwert konstant angezeigt wird

Sonstiges:

Keine Messung an metallischen /
blanken Oberflächen
(z.B. Joghurtdeckel)

Nicht durch Lufteinschlüsse messen

Der Radius des Messflecks muss
sich auf dem zu messenden Objekt
befinden

falsch



falsch



falsch



richtig



richtig



richtig



Zentrale:

ebro® Electronic GmbH · Peringerstr. 10 · D-85055 Ingolstadt
Tel.+49 (841) 954 78-0 · Fax+49 (841) 954 78-80
Internet: www.ebro.com · E-Mail: ebro@xyleminc.com

Vertretungen weltweit:

www.ebro.com

-ebro-
a xylem brand